

---

Intern fjernvarmemåler

2011-09-01

---

Fjernvarmemåleren sidder i bryggerset på væggen ind mod gæstetoiletet, den ligner en almindelig vandmåler. Måleren er plomberet så den ikke kan tages ud af rørsystemet uden at bryde plomben.

Hvis man kommer til at bryde plomben ved et uheld skal det straks meldes til grundejerforeningens VVS-ansvarlige (se hjemmesiden). Grundejerforeningens VVS-mester skal have adgang til at montere ny plombe.

Hvis man planlægger at nedtage måleren midlertidigt i forbindelse med ændringer på eget anlæg, så skal det meldes skriftligt til grundejerforeningens VVS-ansvarlige før nedtagningen. Datoen for nedtagningen skal fremgå af meldingen. Måleren skal genopsættes og plomberes af grundejerforeningens VVS-mester, rekvireres hos grundejerforeningens VVS-ansvarlige.

I begge tilfælde betaler husets ejer for VVS-mesterens arbejde. Betalingen er følgende:

Et startgebyr, 1 montør-time og 1 servicevogntime, plus moms. I 2011 beløber dette sig til kr. 830.

Forudsætningen er at der ikke er komplikationer.